

- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
 8.3 Условия хранения датчиков должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

9 Утилизация:

- 9.1 Датчики относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.

10 Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.
 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию датчика, изготовитель ответственность несет.
 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
 10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус датчика в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

11 Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	См. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

(RU) Изготовитель:
 «Нинбо Эхом Электроник Ко., Лтд.», Юнхэ Роуд,
 Цяотоуху Индастриал Зон, Нинхай, Нинбо, Китай.
 Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
 ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург,
 ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
 пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 5 лет.
 Дату изгото.: (см. на изделии).
 Срок годности: не ограничен.

(BY) Вытвротца:
 «Нінбо Рэхам Электронік Ко., Лтд.», Юнхэ Роўд,
 Цяотоуху індастрыял Зон, Нінхай, Нінбо, Кітай.
 Зроблена ў Кітае.

Упраўленчанская арганізацыя
 (Імпартёр): ИП Кащан Андрей Олегович.
 220025, г. Минск, ул. Есенина д.34, кв. 25
 Тел: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 5 гадоў.
 Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
 Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ СЕРИИ **PMS**




1 Назначение:

- 1.1 Датчик движения инфракрасный серии **PMS**-IR 201 (далее датчик) предназначен для управления освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами.
 1.2 При появлении в зоне действия датчика движущихся объектов происходит автоматическое срабатывание реле, включающего нагрузку. При отсутствии движения через заданное время реле отключает нагрузку.
 1.3 Конструкция датчика позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла (от нескольких секунд до нескольких минут), а также порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности.
 1.4 Действие датчика основано на анализе теплового (инфракрасного) излучения. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) при этом не испускает никакого излучения сам, а только анализирует входящие тепловые лучи.
 1.5 Датчик применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 220-240В и частотой 50-60Гц.
 1.6 Датчик производится в климатическом исполнении У3 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C.
 1.7 Датчик соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.

2 Сертификация:

- 2.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

3 Габаритные и установочные размеры.



3 Технические характеристики:

	PMS-IR 201 1200Вт 360° 6м WH IP20
Максимальная мощность нагрузки, Вт	1200
Номинальное напряжение, В	~230
Диапазон рабочего напряжения, В	~198 - 253
Потребляемая мощность в режиме работы, Вт	0,45
Угол охвата, гр °	360°
Дальность действия, м	6
Высота установки, м	2,2-4,0
Оптический порог срабатывания, Лк	3 - 2000 (регулируемый)
Минимальный рабочий цикл, сек	10±3
Максимальный рабочий цикл, мин	15±2
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	У3
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+40°
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-1,50
Тип монтажа	встраиваемый
Габаритные размеры ØxH, мм	Ø76x75,6
Установочный Ø, мм	62-65
Вес нетто, кг	0,084
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат
Гарантия	5 лет

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.




Рис 1. Схема подключения датчика




Рис 2. Настройка параметров датчика

4 Комплектность:

- 4.1 Датчик движения инфракрасный PMS-IR 201, шт.
- 4.2 Клеммная колодка, шт.
- 4.3 Комплект крепления, шт.
- 4.4 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.
- 4.5 Упаковочная коробка, шт.

5 Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключенном электропитании квалифицированным специалистом.
- 5.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 5.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.
- 5.5 Датчик ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.

6 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации
- 6.2 Снять крышку, защищающую контактные зажимы
- 6.3 Ослабить винты крепления проводов
- 6.4 Подключить Изделие к сети с помощью клеммной колодки (входит в комплект), соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия (рис 1)
- 6.5 Затянуть винты крепления проводов, установить на место защитную крышку
- 6.6 Установить датчик в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке с помощью пружинных зажимов
- 6.7 Настройка параметров датчика осуществляется регуляторами (рис 2):
Регулятор TIME – установка времени отключения датчика, позволяет установить время нахождения во включенном состоянии после срабатывания детектора.
Регулятор LUX – установка оптического порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности.

- 6.8 Все параметры настройки датчика выбираются опытным путем.
- 6.9 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.

7 Условия транспортировки и хранения:

- 7.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.